


## 7 Пробковые калибры контроля многогранных отверстий



**I** Servono per controllare le misure di fori poligonali realizzati con brocche. Vengono costruiti secondo la classe di tolleranza richiesta.

**R** Служат для контролирования размеров многогранных отверстий, сделанных прошивками. Изготавливаются в соответствии с запрошенным классом толерантности.

## 8 ВТ-ВТА - Устройства для прошивания шпоночных пазов на станках с ЧПУ

